



# ベアリングレスモータとは

従来のモータ

ベアリングレスモータ



機械的軸受

機械的接触面を持つ

磁気力により非接触で  
軸支持