


鉄筋コンクリートの塩害劣化



塩化物イオンがコンクリート内部の鉄筋に浸透する。

鉄筋周囲の不動態皮膜が破壊し、腐食が進行する。

表層コンクリートがはく落する。鉄筋の断面が減少する。

